


Frutto della mano dell'uomo e non della natura, il lago di Osiglia è creato da una diga, uno sbarramento art.ificiale costruito negli anni Trenta, che trattenendo l'acqua, soprattutto nel periodo invernale ha formato un invaso art.ificiale di diversi milioni di metri cubi

In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa ambientale.



Esito dei controlli

IMPIANTO	COMUNE	PROV	ESITO	NOTE / SANZIONE
DEPURATORE	OSIGLIA Località Osiglia	SV	CONFORME	

Indicatori di pressione ambientale

OSIGLIA (SV)

Abitanti nr. 467 massima presenza turistica 1.500 Superficie Kmq 29,15

Depuratori:

Località: Osiglia

inizio attività: 1999

potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500

consumo E.E. in Kwh: 62.300 anno 2000 64.800 anno 2001 costi in euro: 9.120,00 anno 2000 9.485,00 anno 2001

Esito: CONFORME

Impianto di discarica:

quantità rifiuti smaltiti (ton):	175	anno 2000
	150	anno 2001
importo ricavato in euro:	16.560,52	anno 2000
	12,221,51	anno 2001

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Magliolo.